



# Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,  
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55  
e-mail: [gmina@lipka.pnet.pl](mailto:gmina@lipka.pnet.pl), [www.gminalipka.pl](http://www.gminalipka.pl)  
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

---

Lipka, dnia 24.08.2020 r.

ZP.271.BHWS.1.16.20

## OFERENCI

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7**

### Odpowiedzi na zapytania:

#### Zapytanie nr 1

Załączona na stronie internetowej dokumentacja projektowa między innymi nie zawiera projektu konstrukcji

- brak rysunków szczegółowych konstrukcyjny słupów, konstrukcji schodów, konstrukcji podciągów, płyty żelbetowej
- brak rysunku szczegółowego konstrukcji stropów filigran gr. 26 cm.
- brak rysunku konstrukcyjnego szybu dźwigowego- płyta -brak rysunku szczegółowego konstrukcji widowni-trybuny
- brak zestawienia stali zbrojeniowej na elementy konstrukcyjne żelbetowe jak ławy fundamentowe stopy fundamentowe, słupy, wieńce , belki żelbetowe, płyta żelbetowa, strop filigran, szyb dźwigowy, płyty żelbetowej,rygli itp

#### Odpowiedź:

1.A Słupy / rdzenie żelbetowe zostały zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym- rzut fundamentów

- konstrukcja schodów, konstrukcja podciągów, płyty żelbetowej zgodne z obliczeniami statycznymi i rzutami kondygnacji
- konstrukcja stropu filigranowego gr. 26 cm – zbrojenie, klasa betonu wg. obliczeń statycznych i rysunkiem
- konstrukcja szybu dźwigowego płyta żelbetowa gr. 50 cm, zbrojenie siatką podwójną górą i dołem, stal klasy A III (34GS),  $\Phi$  16, co 15 cm x 15 cm oczko, beton B 20.
- konstrukcja widowni – trybuny zbrojenie i beton wg obliczeń statycznych i rysunkiem zestawienie stali zbrojeniowej na elementy konstrukcyjne żelbetowe- ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, słupy, wieńce, belki żelbetowe, płyta żelbetowa, strop filigran, szyb dźwigowy, płyty żelbetowej, rygli itp. Należy obliczyć w oparciu o załączone rysunki i obliczenia statyczne w dokumentacji projektowej.

#### Zapytanie 2

Załączona dokumentacja -architektura nie zawiera między innymi

-brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej /bardzo potrzebnej do wyceny/

- brak rysunku szczegółowego mocowania balustrad wypełnionych szkłem na widowni -
- brak rysunku szczegółowego balustrad klatek schodowych
- brak dokładnego zestawienia wyposażenia sali sportowej /bardzo potrzebne do wyceny/ -
- brak rysunku spikerki/bardzo potrzebne do wyceny/
- brak zestawienia ścianek aluminiowych szklonych

Odpowiedź:

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – rysunki zostały zamieszczone na stronie internetowej
- szczegółowe mocowania balustrady wypełnionych szkłem na widowni – wg. załączonego rysunku
- szczegółowe mocowania balustrady wypełnionej szkłem na widowni – wg załączonego rysunku
- szczegół balustrad klatki schodowej – wg załączonego rysunku
- wyposażenie sali sportowej – zgodnie z punktem 9.0 strona 42
- rysunek spikerki – wg załączonego opisu
- zestawienie ścianek aluminiowych – wg załączonego opisu.

Z poważaniem:

/-/ mgr Przemysław Kurdzieko

Wójt Gminy Lipka